

Tisztelt Felhasználók!

A Borsodvíz Zrt. Tokaji Üzemigazgatóságához tartozó, Golopi Vízműből ellátott települések vonatkozásában 2018. március 14-én a lakosság részéről több jelzés is érkezett, miszerint a közülemi ivóvízhálózaton szolgáltatott víz rózsaszín elszíneződést mutat.

A vízmű szakemberei rövid időn belül megkezdték a probléma kivizsgálását, melynek során megállapításra került, hogy az aktuális karbantartási munkálatok következtében, a vízkezelő-és tisztító technológiában alkalmazott kálium-permanganát mosódhatott az ivóvízbe, mely a vízmű által ellátott közülemi hálózati fogyasztói pontokon tapasztalt problémát is okozza. A kálium-permanganát egy lila színű, kristályos, oxidáló hatású vegyület, melyet vízkezelés során fertőtlenítésre, illetve az arzénmentesítő technológia részeként alkalmaznak. A hálózat mosatását és a technológia felülvizsgálatát a szakemberek azonnal megkezdték, melynek befejezésével várhatóan a probléma is megszűnik. **A víz elszíneződése az emberi egészséget nem veszélyezteti, közegészségügyi kockázattal nem jár, kizárólag esztétikai problémát okoz.**

Javasoljuk, hogy a munkálatok befejezéséig kerüljék az olyan jellegű mosási tevékenységet, mely ruhák és használati tárgyak elszíneződésével járhat.

Vizsgáló Laboratóriumunk a vízellátó rendszer több pontján jelen pillanatban is vízmintavételezést végez, illetve ütemterv szerint, a hosszú hétvége alatt is folyamatosan monitorozva lesz a települések ivóvízminősége.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜLEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


Borsodvíz Zrt.

Központ: 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 26. Tel.: 46/343-044 Fax: 46/342-423 Web: www.borsodviz.hu

Encsi Üzemigazgatóság
3860 Encs, Hunyadi u. 7.

Nyékládházi Üzemigazgatóság
3433 Nyékládháza, Vágóhíd u. 13.

Tokaji Üzemigazgatóság
3910 Tokaj, Csokonai u. 2.

